

存在问题	无
三、核查结论及整改要求	
核查结论	验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题 ☒ 视同为水土保持设施验收不合格 ☐
下一步要求 (整改要求)	做好植物措施的养护，工程措施的维护，使其持续发挥水土保持功能。 核查单位: (盖章) 2024年5月10日 02060135821
核查单位 联系人及电话	唐山市丰润区水利局 张超 13731568328

唐山市燃气集团有限公司丰润区沙流河燃气管线
工程项目(高压管线及调压站)水土保持设施自主验收核查意见表

编号：丰水保字〔2024〕001号

一、基本情况		
项目情况	项目名称	唐山市燃气集团有限公司丰润区沙流河燃气管线工程项目(高压管线及调压站)
	方案(含变更)批复部门、文号及时间	丰润区行政审批局 丰审批字〔2022〕194号
	生产建设单位	唐山市燃气集团有限公司
	验收时间	2024.4.2
	报备回执出具部门及时间	唐山市丰润区水利局 2024.5.9
核查组织情况	组织单位	唐山市丰润区水利局
	参加单位	唐山正元水利技术有限公司
	核查日期	2024.5.10
二、核查情况		
验收主要程序履行和验收标准和条件执行情况	资料基本齐全，程序合规。	